
Экран ML0C

Схема сборки



Комплектация

Д1	Панель перфорированная	1
Д2	Кронштейн экрана правый	1
дз	Кронштейн экрана левый	1
К1	Болт М6х10	4
К2	Гайка М6	4
К3	Шайба M6	4

2. Установить перфорированную панель

1. Установить кронштейны, используя крепеж тележки ML0C

